



Датчик SVM001 Руководство по технической эксплуатации

ИВЮТ.467114.089РЭ Редакция 1

Литера

Оглавление

Аннотация	5
1. Общие сведения	6
2. Описание и работа	6
2.1. Назначение и решаемые задачи	6
2.2. Комплектность поставки	9
2.2.1. Опции	10
2.3. Основные технические характеристики	10
2.4. Устройство и работа	13
2.4.1. Принцип действия	13
2.4.2. Нелинейный (параметрический) профилограф	14
2.4.3. Конструкция и состав датчика	16
2.4.3.1. Моноблок	16
2.4.3.2. Питание датчика	18
2.4.3.3. Включение/выключение датчика	18
2.4.4. Кабель питания PWR005	19
2.4.5. Описание функциональной схемы	19
2.4.6. Синхронизация	22
2.4.7. Размещение	22
2.4.8. Программное обеспечение	24
3. Использование по назначению	25
3.1. Требования к обслуживающему персоналу	25
3.2. Эксплуатационные ограничения	26
3.3. Меры безопасности	26
3.4. Этапы и технологии выполнения работ	29
3.4.1. Постановка задачи и виды съемки	29
3.4.2. Подготовка к работе	30

3.4.3. Съемка (сбор данных)	31
3.4.4. Камеральная обработка	33
3.5. Подготовка к первому использованию	33
3.6. Подготовка к работе	33
3.6.1. Подключение кабеля ПФ к моноблоку	35
3.7. Выполнение съемки	35
3.7.1. Особенности применения	36
3.7.2. Влияние двигателя	37
3.7.3. Влияние воздушных пузырьков	38
3.7.4. Предотвращение возможности столкновения с объектом в толще	;
воды	38
3.7.5. Планирование съемки	39
3.8. Воспроизведение данных съемки	
3.9. Камеральная обработка данных съемки	39
4. Отыскание и устранение неисправности	41
5. Технология обслуживания	
5.1. Меры безопасности	45
5.2. Порядок технического обслуживания	45
5.2.1. Оперативное технического обслуживание	45
5.2.2. Периодическое техническое обслуживание	45
5.3. ТК1. Очистка наружных поверхностей от грязи	47
5.4. ТК2. Проверка работоспособности без погружения в воду	48
6. Текущий ремонт	49
7. Хранение	49
8. Транспортирование	49
9. Утилизация	49
10. Гарантийные обязательства	49
11. Предприятие-изготовитель	50

Приложение А (рекомендуемое). Отчет о выполнении съемки	.51
Приложение Б (обязательное). Схемы подключений	.52
Приложение В (обязательное). Индикатор состояния	.58
Приложение Г (обязательное). Разводка соединителей	.59
Приложение Д (обязательное). Протокол обмена и управление датчиком	.62
Приложение Е (обязательное). Аксессуары и дополнительное оборудование.	.72
Приложение Ж (рекоменжуемое). Рекомендации по прокладке галсов	.74
Приложение 3 (рекомендуемое). Примеры крепления	.75
Приложение И (обязательное). Габаритные чертежи	.76
Приложение К (обязательное). Перечень сокращений	.77
Лист регистрации изменений	.78

Аннотация

Данный документ является руководством по технической эксплуатации

(далее РЭ) на датчик SVM001 различных исполнений (далее датчик).

Информация об Изготовителе датчика приведена в п. 11.

Данный документ предназначен только для просмотра или получения

печатной копии без возможности изменений. Ни одна из частей этого

документа не может быть воспроизведена в любой форме - графической,

электронной или механической, включая ксерокопии, запись, или иной способ

хранения информации для использования в иных целях без письменною

согласия Изготовителя.

Изделия или продукция, на которые есть ссылка в этом документе, могут

являться торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками

соответственно. Изготовитель не вносит претензии к этим торговым маркам.

Изготовитель не берет на себя ответственность за ошибки или упущения,

или за убытки, следующие из использования информации. содержащейся в

этом документе или от использования программ и исходною текста, которые

может сопровождать это. Изготовитель ни в коем случае не несет какую либо

ответственность за любую упущенную выгоду или любой другой коммерческий

нанесенный ущерб в предположении, что он может быть вызван прямо или

косвенно этим документом.

История редакций РЭ:

Редакция 1 — начальная редакция (ноябрь 2017)

1. Общие сведения

РЭ предназначено для ознакомления Потребителя с комплектностью, техническими характеристиками, принципом действия, конструктивными особенностями и правилами эксплуатации датчика. Перечень исполнений и комплектации датчика приведен ниже (Таблица 1). По всем вопросам применения датчика обращайтесь к Изготовителю (см. п. 11).

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом работы с датчиком внимательно изучите данное РЭ, требования к обслуживающему персоналу, эксплуатационные ограничения и меры безопасности при работе с датчиком.

Таблица 1 - Исполнения датчика

Модель	Название и обозн ЭД	начение	Примеч	нание
SVM001	Датчик ИВЮТ.467114.089	SVM001	Максимальная глубина, тип длина каб соединителя при заказе	

Датчик развивается и совершенствуется, данное РЭ может не отражать актуальную информацию по последним изменениям в комплектности, аппаратуре и программном обеспечении (далее ПО). Для получения информации по последним изменениям, актуальным версиям ЭД и ПО обращайтесь к Изготовителю.

2. Описание и работа

2.1. Назначение и решаемые задачи

Скорость звука в воде (далее Vs) меняется в зависимости от давления (или глубины), температуры воды (далее Tw), солености воды, наличия примесей. Датчик используется для получения точного значения Vs в месте установки датчика.

Датчик предназначен для измерения Vs в морской и пресной воде методом прямых измерений при погружении в воду на глубину до 1200м. Дополнительно, датчик обеспечивает измерение Tw.

Датчик сконструирован для использования в профессиональных приложениях. Области применения датчика - измерение параметров водной среды для:

- работы систем и комплексов мониторинга водной акватории
- производства геофизических изысканий, инженерно-технических и других видов работ как самостоятельно, так и в составе многофункциональных гидроакустических комплексов;
- промерных работ, батиметрической съемки
- поисковых работ
- научных проектов (геологические, археологические, экологические и др.)

Датчик предназначен для использования в составе различных программно-аппаратных комплексов, размещаемых на различных носителях (маломерном судне, катере, буксируемом теле, телеуправляемом аппарате, автономном аппарате и других подводных аппаратах).

ПРИМЕЧАНИЕ. Далее по тексту под носителем понимается любое судно или аппарат, на котором установлен датчик.

Датчик работает одинаково хорошо как в пресной, так и в соленой воде. После подачи питания датчик автоматически выдает с заданным периодом измеренное значение в линию связи.

Основными особенностями датчика являются портативность, высокая точность измерений и возможность работы на больших глубинах.

Датчик имеет компактные размеры и потребляет немного элетроэнергии.

Использование высокой рабочей частоты обеспечивает минимальные габариты и вес антенны датчика, оптимизированный дизайн корпуса позволяет выполнять простую интеграцию датчика практически в любую систему. При

этом достигается снижение возмущения водного потока и уменьшается уровень шума, влияющего на близлежащие датчики (эхолот, гидролокатор и т.д.).

Датчик имеет последовательный интерфейс (RS-232 или RS-485) для передачи информации и широкий диапазон напряжения питания.

Измерения могут выполняться с задаваемой пользователем частотой или могут быть синхронизированы с работой внешней системы. При обработке получаемых данных измерений можно выполнять удаление и фильтрацию некачественных данных.

Вся информация, получаемая при работе датчика, может быть записана в компьютере комплекса синхронно с данными от других датчиков.

Для более точной синхронизации данных в датчике предусмотрен встроенный аппаратный таймер с разрешением 1 мс. Все моменты измерения привязаны к этому таймеру, для каждого измерения может быть выдано время выполнения измерения (текущее значение таймера). Внешняя система может синхронизировать таймер датчика с системными «часами» для обеспечения временной привязки выдаваемых данных к единому времени.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы датчика требуется дополнительное оборудование: устройство сбора данных (компьютер), источник питания (аккумулятор), крепление и т.д., приобретаемое отдельно или входящее в комплекс, в составе которого используется датчик.

2.2. Комплектность поставки

Датчик может поставляться отдельно, в составе базового комплекта или комплекса.

Обязательным к поставке является датчик, который по требованию заказчика может снабжаться опциями и доукомплектовываться аксессуарами.

При отдельной поставке, датчик поставляется в кейсе вместе со следующим оборудованием:

• оптический диск «Датчик SVM001. ЭД и ПО» ИВЮТ.467369.026 (далее ОД), содержащий РЭ и программное обеспечение (ПО) — программа SASTools ИВЮТ.00240-01 (далее ST);

При поставке базового комплекта, датчик поставляется в кейсе вместе со следующим оборудованием:

- преобразователь USB/RS-485
- ОД

2.2.1. Опции

Для датчика предусмотрены следующие опции:

- возможность использования синхронизации;
- тип интерфейса (RS-232 или RS-485)

В качестве опции комплект поставки может содержать:

- ЗИП;
- дополнительные аксессуары;
- дополнительное ПО

2.3. Основные технические характеристики

Таблица 2 - Основные технические характеристики датчика

Параметр	Значение
Измеряемый параметр	Скорость звука в воде (Vs), температура воды (Tw)
Метод измерения	Прямой
*Рабочая частота измерителя скорости звука, МГц	3,5
Диапазон измерения скорости звука, м/с	13001700
Пределы допускаемой погрешности измерений Vs, м/с	±0,1
Диапазон измерения температуры воды, град. С	-10+40
Пределы допускаемой погрешности измерений Tw, град. С	±0,5

Параметр	Значение
*Диапазон рабочих глубин, м	06000
*Макс. глубина погружения, м	6200
Питание, В	=827
Макс. потребляемая мощность, Вт	0,77
Защита от превышения напряжения питания	Есть (до +30В)
Защита от переполюсовки напряжения питания	Есть (до -30В)
Импульсный ток потребления при включении питания, не более, А	1
Класс защиты от поражения электрическим током	III
*Интерфейс обмена	RS-485 (полудуплекс) или
	RS-232 (дуплекс)
Гальваническая развязка интерфейса обмена	Нет
Параметры обмена	Кол-во бит данных = 8
	Стартовый бит = 1
	Стоповый бит = 1
	Контроль четности — не
	используется
	Управление потоком -
Протокол обмена	Valeport или
	Экран(программное
	переключение).
	Возможно изменение
	протокола обмена по
	требованию Заказчика.
	По умолчанию установлен
	протокол Valeport.
**Скорость обмена, бод	1200, 4800, 9600, 19200,
	38400, 57600, 115200,
	230400 (задается

Параметр	Значение
	программно)
	19200 (установлено по
	умолчанию)
**Hearone Bulloun House N. Fu	,
**Частота выдачи данных, Гц	116 (задается программно)
	1 (установлено по
	умолчанию)
Макс. длина кабеля, м	20 (для интерфейса RS-232)
	200 (для интерфейса RS-
	485)
Тип соединителя	Розетка LTW-12, байонет.
	Возможно изменение типа
	соединителя по требованию
	Заказчика.
Материал корпуса	АМг6, анодирование
	Нержавеющая сталь (для
	макс.глубин >2000 м)
Кабель	Гибридный кабель (питание
TRACESTE	+ данные)
Средняя наработка на отказ, ч, не менее Средний срок службы, не менее	2000 10 лет
Время готовности к работе после включения	5
питания, сек, не более	d76v92 (500 vo507g)
Габариты, мм Масса, кГ, не более	d76x83 (без кабеля) (на воздухе)
Габариты кейса для транспортировки и	ХХХ
хранения, мм Масса кейса, кГ, не более	Нетто: 1,1
iviacca Refica, RI , He contec	
	Брутто: 0,7
***Температура, град. С:	
- рабочая (воздух)	-15+50
- рабочая (вода)	-10+40

Параметр	Значение	
- транспортировка	-25+50	
- хранение	+5+40	
* Конкретное значение параметра приведено в паспорте на датчик		
** Низкая скорость обмена может не обеспечивать высокую скорость		
выдачи данных		

*** Рабочая температура воздуха указана для элементов, эксплуатируемых на воздухе. Рабочая температура воды указана для элементов, эксплуатируемых в воде.

2.4. Устройство и работа

2.4.1. Принцип действия

Датчик – активное гидроакустическое устройство, использующее прямой метод измерения скорости звука в воде.

Работоспособность датчика обеспечивается встроенным ПО, которое выполняет функции сбора, обработки, представления и передачи измерительной информации.В датчике используются современные методы корреляции для определения с высокой точностью скорости звука в водной среде.

Датчик измеряет Vs путем посылки звукового импульса и измерения времени, за которое импульс проходит путь определенной длины. Интервалы времени формируются высокостабильным тактовым генератором. Длина пути определена расстоянием от передающего акустического преобразователя до отражателя и назад снова к преобразователю. Для увеличения точности используется технология увеличения базы за счет фиксации времени приема не только первого, но и последующих отражений.

Таким образом, обеспечивается измерение реального значения Vs в точке нахождения датчика прямым методом, который не зависит от ошибок в

расчетах по приближенным формулам (формула Вильсона, параметры CTD - удельная электропроводность, температура, глубина и др.).

Для компенсации изменений длины базы в зависимости от Тw, используется измерение текущей Tw с помощью отдельного встроенного высокоточного датчика температуры и программная компенсация выдаваемых данных Vs с учетом Tw.

Уникальная цифровая технология обработки сигнала компании Экран существенно увеличивает соотношение сигнал/шум при измерении и дает минимальное время задержки.

2.4.2. Конструкция и состав датчика

Датчик выполнен в виде единой конструкции — моноблока (см. Рисунок 1). Моноблок состоит из герметичного корпуса, внутри которого установлен электронный блок (контроллер). Корпус выполнен из алюминия и состоит из крышки и основания, в которое установлен модуль антенный (МА). Обтекаемые формы корпуса придают конструкции дополнительную прочность и хорошую гидродинамику. Для обеспечения герметизации между крышкой и корпусом установлена прокладка уплотнительная.

В крышку вмонтирован и залит компаундом кабель.

Через кабель обеспечивается обмен данными, подача питания и сигнала синхронизации. К кабелю подключается соединитель, обеспечивающий подключение датчика к кабельной сети комплекса. Разводка кабеля и соединителя приведена в приложении (см. Приложение В).

В верхней части крышки корпуса предусмотрена резьба для крепления датчика.

На крышке установлена идентификационная планка (шильдик), на которой нанесены номер, дата изготовления, наименование и обозначение датчика.

При работе датчик может располагаться в произвольном положении.




Рисунок 1. Внешний вид и размещение элементов датчика

2.4.2.1. Питание датчика

Датчик работает от внешнего аккумулятора или бортового источника питания постоянного тока. Диапазон напряжений питания и токи потребления приведены в технических характеристиках (Таблица 2).

ПРИМЕЧАНИЕ. Используемый аккумулятор (источник питания) для питания датчика должен обеспечивать работу при постоянном среднем токе потребления и выдерживать пусковой ток при включении питания датчика.

Напряжение питания подается по отдельным проводам кабеля датчика.

2.4.2.2. Включение/выключение датчика

Подача напряжения питания на датчик приводит к его автоматическому включению, снятие напряжения — к выключению датчика.

2.4.3. Описание функциональной схемы

Функциональная схема датчика приведена ниже (Рисунок 2). Стрелками на схеме изображены информационные потоки, линии управления и питания не показаны.

Датчик состоит из следующих функциональных модулей:

- модуль антенный (МА);
- усилитель мощности (УМ);
- датчик температуры (ДТ);
- приемник;
- коммутатор (К);
- контроллер;
- устройство управления (УУ);
- ввод кабельный.

УУ формирует зондирующие импульсы (ЗИ). Период ЗИ определяется автоматически или импульсами внешней синхронизации. ЗИ поступают на УМ, при этом коммутатор закрывает вход приемника. С УМ ЗИ поступает в пьезомодуль МА, где электрические сигналы преобразуются в акустические (ультразвуковые волны). На этом этап работы на излучение заканчивается.

Отраженная волна воздействует на пьезомодуль, происходит обратное преобразование ультразвуковых волн в электрические сигналы.

К этому моменту, коммутатор открывает вход приемника. В приемнике принятый сигнал отфильтровывается, усиливается и оцифровывается. Усиление сигнала используется для компенсации затухания.

ДТ измеряет текущее значение Tw, которое считывается УУ.




Рисунок 2. Функциональная схема

Оцифрованная информация обрабатывается, выполняется расчет Vs с учетом Tw и юстировочных значений, полученное значение передается в ведущую систему (BC). На этом этап приема заканчивается и начинается этап излучения.

Работа всех функциональных блоков контроллера управляется (синхронизируется) УУ.

Источник питания преобразует первичное питание в необходимый набор питающих напряжений, а также обеспечивает защиту от перенапряжения.

УУ также обеспечивает линию связи между контроллером и ВС по интерфейсу RS-485 или RS-232.

2.4.4. Размешение

Датчик может устанавливаться на любых носителях. Возможна мобильная (съемная) или стационарная установка датчика на носителе.

Наибольшее внимание необходимо уделить выбору места установки и крепления датчика, что влияет на качество его работы. При выборе варианта крепления следует соблюдать следующие рекомендации:

- корпус датчика при работе должен быть погружен в воду;
- необходимо размещать датчик как можно дальше от струй, создаваемых гребными винтами (двигателей);
- обязательно надежно отбортуйте кабель датчика с шагом 20-30 см;
- работоспособность датчика обеспечивается в диапазоне рабочих глубин, при увеличении глубины до максимальной глубины погружения датчик не разрушится, но его работоспособность не гарантируется; при увеличении глубины более максимальной, датчик может разрушится;
- глубина погружения не должна быть столь малой, чтобы датчик мог выскакивать из воды на ходу при качке судна;
- крепление датчика к корпусу носителя должно быть таким, чтобы при обтекании водой корпуса датчика не образовывалось завихрений и кавитации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик может быть удален от компьютера и от источника питания на расстояние, не превышающее длину соответствующих кабелей (с учетом использования удлинителей).

2.4.5. Программное обеспечение

В комплект поставки входит ПО (программа ST для ОС Windows), позволяющая проверить работу датчика и настроить формат выдачи данных, параметры обмена, отобразить и записать получаемые от датчика данные.

Все настройки сохраняются в датчике после выключения питания.

Также возможно использование других программ (например HyperTerminal в ОС Windows) для работы с датчиком.

BC может самостоятельно принимать измеряемые значения от датчика и сохранять их для дальнейшей обработки.

Протокол обмена с датчиком приведен в приложении (см. Приложение Д).

3. Использование по назначению

Перед использованием устройства прочтите и следуйте нижеприведенным требованиям к обслуживающему персоналу, эксплуатационных ограничений и мер безопасности.

По вопросам хранения, технического обслуживания и транспортировки, обратитесь к соответствующим разделам данного РЭ. Если у Вас возникли другие вопросы, обратитесь к Изготовителю.

3.1. Требования к обслуживающему персоналу

Персонал, работающий с датчиком, должен:

- 1) знать устройство, принцип работы и особенности работы с датчиком;
- 2) соблюдать эксплуатационные ограничения и меры безопасности при работе с датчиком;
- 3) иметь знания и опыт по работе с ОС компьютера и с ПО на уровне опытного пользователя (при установке режимов работы с датчиком);
- 4) знать работу и особенности используемого ПО в объеме соответствующих РО;
 - 5) соблюдать требования безопасности при работе на воде;
- 6) учитывать особенности конструкции при размещении и эксплуатации датчика на носителе

3.2. Эксплуатационные ограничения

Не допускается работа с датчиком, если не выполняются условия по рабочей температуре и другим условиям эксплуатации, указанные в п. 2.3.

Сигналы интерфейса датчика не имеют гальванической развязки от общего провода датчика, при подключении датчика в составе системы общий провод датчика должен использоваться и как общий провод для сигналов интерфейса.

3.3. Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аккумуляторы (источники питания), не предусмотренные для работы вместе с датчиком.

Кабели со стороны источника питания (сети) подключаются в последнюю очередь.

При прокладке кабели не должны быть натянуты и не должны испытывать механических напряжений.

При подключении кабелей усилия должны прилагаться к жестким частям соединителей, а не к проводным соединениям.

Кабели должны быть отбортованы вдоль трассы прокладки, во избежание их несанкционированного смещения. Отбортуйте кабели с шагом 20-30 см.

Датчик предназначен для работы только в воде. Допускается проверка датчика на воздухе только при техническом обслуживании (выполнение сухой поверки).

При проведении работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ПОДВЕРГАТЬ ДАТЧИК УДАРАМ И БОЛЬШИМ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ;

ПРОВОДИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДАТЧИКА ПРИ УДЕРЖИВАНИИ ЕГО ЗА ВСТРОЕННЫЙ КАБЕЛЬ;

УСТАНАВЛИВАТЬ ДАТЧИК ТАК, ЧТОБЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ БЫЛИ НАТЯНУТЫ;

ПОГРУЖАТЬ ДАТЧИК В ВОДУ С НЕЗАТЯНУТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ

При монтаже и работе с датчиком необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- осторожно обращайтесь с поверхностью излучения антенны датчика. Она покрыта мягким герметиком и при контактах с жесткими предметами может быть повреждена.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ нагрев корпуса датчика свыше 50 градусов по Цельсию.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ датчик под прямыми лучами солнца на длительное время, т.к. их воздействие может привести к повреждению покрытия антенны; ПРИМЕЧАНИЯ.
- 1) не вставляйте посторонние металлические или другие предметы в соединитель кабеля датчика, соединители кабелей и других элементов кабельной сети комплекса;
- 2) избегайте изгиба и (или) образования петель кабеля датчика с радиусом менее 50 мм, т.к. это может снизить его ресурс работы;
- 3) для предотвращения коррозии, смывайте следы морской соли с корпуса датчика сразу же после завершения работы;
 - 4) храните датчик в штатном кейсе

3.4. Подготовка к первому использованию

Перед первым использованием датчика необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

- 1) расконсервация
- 2) монтаж датчика на носитель

3.5. Подготовка к работе

Перед началом работы:

изучите раздел 2.4;

- проверьте состояние и комплектацию согласно сопроводительным документам;
- при необходимости, установите соединитель на кабель датчика в соответствии с разводкой кабеля и контактов соединителя (см. Приложение В);
- проверьте работоспособность датчика (см.);
- при необходимости, настройте параметры работы датчика (см. Приложение Д);
- установите датчик на носитель с учетом рекомендаций п.2.4.4, п.3.2 и 3.3;
- подключите датчик к системе согласно схеме подключений (см. Приложение A);
- отбортуйте кабель датчика;
- включите питание ПФ;
- проверьте работоспособность датчика в составе системы;

После этого датчик готов к работе.

3.6. Работа

Для работы с датчиком:

- подайте питание на датчик;
- после подачи питания датчик будет функционировать в соответствии с установленным режимом работы и форматом выдаваемых данных;
- запустите программу HS;
- проверьте подключение к ПФ, поступление данных от приемника навигации и других датчиков в HS;

По окончании работы:

- снимите питание с датчика;
- опресните корпус датчика (при работе в соленой воде);
- удалите с корпуса датчка загрязнения и влагу;

• если дальнейшая работа с датчиком не планируется, подготовьте датчик для укладки в кейс после работы, разложите все составные части комплекта по своим местам

3.7. Особенности применения

По возможности, обеспечьте крепление датчика как можно дальше от гребного винта. Кильватерная струя от гребного винта содержит пузырьки воздуха и создает помеху работе датчика.

3.7.1. Влияние воздушных пузырьков

При работе в воде с большой газонасыщенностью (большим количеством воздушных пузырьков) показания датчика могут быть некорректны.

3.7.2. Отличия показаний датчика от данных, вычисленных по приближенным формулам

Показания Vs датчика являются более точными чем данные, вычисленные по приближенным формулам. Все формулы имеют погрешности, т.к. основываются на усредненных показателях и не учитывают другие параметры, влияющие на значение Vs.

3.7.3. Точность датчика

Для повышения точности измерений используются специальные методы и технологии цифровой обработки сигналов, что обеспечивает существенное снижение различных мешающих факторов (шум, помехи, нелинейности и т.д.).

Дополнительно, корпус МА выполнен из специального материала, обеспечивающего минимальные колебания базы в зависимости от температуры. Кроме этого, температура дополнительно используется как параметр при калибровке датчика и расчете значений Vs при работе.

3.7.4. Необходимость периодической калибровки

Датчик является средством измерений, требующим периодической калибровки.

В датчике используется цифровая схемотехника, свободная от дрейфа, присущего аналоговой схемотехнике. Но в датчике все равно есть элементы, параметры которых могут меняться с течением времени. К таким элементам относится тактовый генератор, датчик температуры, МА.

Как показывает наш опыт, в большинстве случаев, точность может быть обеспечена за счет периодической калибровки с 2-х годовым интервалом. Однако, многие потребители требуют ежегодную калибровку.

3.7.5. Время задержки

Датчик выдает текущее значение сразу же после окончания очередного измерения, поэтому задержка внутри датчика ничтожна.

Существенная задержка может возникать при передачи данных на низкой скорости обмена.

При необходимости более точной временной привязки используйте максимальную скорость обмена и внутренний таймер датчика.

3.7.6. Периодическая выдача нулевых показаний

Датчик выдает нулевое значение Vs, если отраженный сигнал слишком мал или не обнаружен внутри ожидаемого временного интервала. Это может возникать, если:

- датчик находится на воздухе;
- датчик находится в грязной воде или в воде с большим содержанием пузырьков;
- поверхность МА загрязнена;
- внутри рамы МА находится посторонний предмет

4. Отыскание и устранение неисправности

Неисправность	Возможные причины	Установление неисправного элемента	Устранение неисправности
Нет обмена с датчиком	отсутствие питания датчика	замерить напряжение на ИП	заменить ИП
(датчик не реагирует на		прозвонить линию питания	заменить кабель
команды)	Неправильная схема подключений	Проверить схему подключений	
	обрыв в кабеле (линии связи)	прозвонить линию связи	заменить кабель
	Неисправность датчика	выполните проверку согласно	заменить датчик
Данные выдаются в неизвестном формате	Скорость обмена в компьютере не соответствует установленной скорости обмена в датчике	Проверить значения установленной скорости	Установить требуемую скорость
	Установлен другой формат выдачи данных	Проверить установленный формат выдачи данных	Установить требуемый формат
Выдача нулевых значений Vs	Датчик находится на воздухе	Проверьте расположение датчика	Поместите датчик в воду
	Поверхность МА датчика загрязнена	Проверьте состояние поверхности МА датчика	Выполните очистку датчика
	Внутри рамы МА находится посторонний предмет	Проверьте состояние MA датчика	Удалите посторонний предмет
	Датчик находится в грязной воде или в воде с высоким содержанием пузырьков газа		
	На поверхности МА находятся пузырьки воздуха	Проверьте состояние MA датчика	Протрите поверхность МА датчика

5. Технология обслуживания

В целях обеспечения постоянной исправности и готовности датчика к использованию по прямому назначению, а также после хранения необходимо соблюдать порядок и правила технического обслуживания (далее ТО), оговоренные в этом разделе.

Предусматриваются следующие виды ТО:

- Оперативное. Проводится перед и после использования по назначению и после транспортирования.
- Периодическое.

5.1. Меры безопасности

По степени защиты от поражения электрическим током датчик относится к классу защиты 3 ГОСТ Р 51350-99. В ГБОЭ отсутствуют напряжения, опасные для жизни.

5.2. Порядок технического обслуживания

5.2.1. Оперативное технического обслуживание

Оперативное ТО предусматривает:

- внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреждений корпуса датчика, кабелей; состояния надписей;
- удаление пыли и влаги с внешних поверхностей

5.2.2. Периодическое техническое обслуживание

Формы периодического ТО - Таблица 3.

Таблица 3 - Периодические формы технического обслуживания

	Наименование объекта	Периодичность проведения регламентных работ	
Пункт РЭ	обслуживания и работы	при эксплуатации	
5.3	Очистка наружных поверхностей от грязи	1 год ± 1 месяц или при необходимости.	
	(TK1)		
5.4	Проверка работоспособности без	По мере необходимости при работе	
	погружения в воду (ТК2)		
	Замена резиновых прокладок, проверка	2 года ± 1 месяц или при необходимости.	
	герметизации	Выполняется на предприятии-изготовителе.	
		ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно совмещается с калибровкой	
	Калибровка	2 года ± 1 месяц или при необходимости.	
		Выполняется на предприятии-изготовителе	

5.3. ТК1. Очистка наружных поверхностей от грязи

К РЭ			НА СТРАНИЦАХ		
№		Технологическая карта 1	1		
К РЭ	НАИМЕНОВАНИ	ИЕ РАБОТЫ <u>Очистка наружных поверхностей от</u>	ТРУДОЕМКОСТЬ		
<u>№</u>	грязи.		<u>0,5</u> чел.ч		
Содержание операции и технические требования (ТТ)			Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль	
1 Отключите датчик.					
2 Провести чистку корпуса					
3 Промыть контакты соедин					
Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходуемые ма			Расходуемые материал	Ы	
Кисточка макловица типа КМА 135 по		Кисточка макловица типа КМА 135 по	Спирт этиловый технический м	арки А	
		ГОСТ 10597-87	ГОСТ 1799-78		
		Кисточка филеночная типа КФК 8 по	Мыло хозяйственное III категории по		
		ГОСТ 10597-87	ГОСТ 30266-95		

ВНИМАНИЕ. Пластиковые элементы корпуса соединителя, кабель, излучатель МА подвержены быстрому разрушению под действием толуола, фосфорной, муравьиной и азотной кислот, формальдегида, скипидара, ацетонов, а также соединений с большим процентом хлора (жидкий хлор, соляная кислота и др.).

5.4. ТК2. Проверка работоспособности без погружения в воду

K PЭ №		Технологическая карта 2	НА СТРАНИЦАХ <u>1</u>	
К РЭ	НАИМЕНОВАНИ	Е РАБОТЫ Проверка работоспособности без	ТРУДОЕМКОСТЬ	
№	№ погружения в воду		<u>0,2</u> чел.ч	
Содержание операции и технические требования (ТТ)			Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
1 Собрать рабочее место в соответствии со схемой подключений				
2 Включить питание датчика				
3 В программе ST выполнить подключение к датчику				
4 В программе ST убедиться в поступлении данных от датчика				
5 Выключить питание датчика				
6 разобрать рабочее место				
Контрольно-проверочная аппаратура		Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы	
Компьютер		Программа ST		

6. Текущий ремонт

Текущий ремонт датчика выполняется на предприятии-изготовителе.

Возможна замена составных частей датчика из ЗИП силами Потребителя.

По всем вопросам ремонта и приобретения запасных частей обращайтесь к Изготовителю (см. п. 11).

7. Хранение

До использования датчик должен храниться в упакованном виде в складском помещении по группе условий хранения 1Л по ГОСТ 15150. Воздух складского помещения не должен содержать агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

По окончании использования (при мобильном использовании) датчик должен быть снят с носителя и храниться в условиях, оговоренных выше.

8. Транспортирование

Датчик в упаковке транспортируется в закрытом транспорте с предельными условиями при транспортировании, указанными в.п. 2.3.

При транспортировании необходимо выполнять правила перевозок грузов, действующие на данном виде транспорта.

При погрузке, перевозке, выгрузке ЗАПРЕЩАЕТСЯ бросать и кантовать кейс датчика.

9. Утилизация

Датчик по безопасности соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.01.

Датчик и составные части базового комплекта, выработавшие срок службы или вышедшие из строя и не подлежащий восстановлению, после списания должны быть утилизированы Потребителем.

10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации датчика — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки датчика Потребителю.

Датчик, у которого обнаруживается несоответствие требованиям технической документации во время гарантийного срока, безвозмездно заменяется или ремонтируются предприятием-изготовителем.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания датчика обращайтесь к Изготовителю.

11. Предприятие-изготовитель

Научно-производственная фирма "Экран"

Россия, Московская область, г. Жуковский

Caйт: www.hydrasonars.ru, E-mail: support@hydrasonars.ru

Почтовый адрес и контактный телефон указаны на сайте.

 Γ идра^{тм} является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим ООО "Экран".

Приложение А (обязательное). Схемы подключений

Схемы подключений датчика приведены ниже.




Рисунок 3. Типовая схема подключений при использовании RS-485 (без использования соединителей)




Рисунок 4. Типовая схема подключений при использовании RS-485 и соединителя 4 конт.

Рисунок 5. Типовая схема подключений при использовании RS-485 и переходника USB-RS485

Рисунок 6. Типовая схема подключений при использовании RS-232


Приложение Б (обязательное). Индикатор состояния

Приложение В (обязательное). Разводка кабеля и соединителей

Ниже приведена информация по разводке и назначению выводов кабеля и соединителей датчика, включая стандартные типы соединителей и наиболее часто запрашиваемые варианты. Если требуется использование другого тип соединителя, не указанного здесь, обратитесь к Изготовителю за консультацией.


ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные цвета проводов правильные на момент издания данного РЭ. Всегда используйте последнюю редакцию РЭ и проверяйте соответствие цветов в кабеле и в описании.

Разводка кабеля датчика



Цвет провода	Сигн	Описание
	ал	
Зеленый	RSA	Фаза А линии RS-485 (принимаемые и передаваемые данные)
Зеленый-белый	RSB	Фаза В линии RS-485 (принимаемые и передаваемые данные)
Синий	SYN	Вывод синхронизации.
Синий-	GND	Общий провод. Соединен в датчике с общим (минусовым)
белый		выводом питания.
Коричневый	IND	Выход индикатора состояния.
Оранжевый	PWR	Плюсовой провод питания. К данному проводу подключается
		положительный вывод источника питания.
Оранжевый-	GND	Общий (минусовой) вывод питания. К данному проводу
белый		подключается минусовой (отрицательный) вывод источника
		питания.

Разводка соединителя (соединитель LTW, вилка 12 конт.)



Цвет	Сигнал	Описание
провода		
3	RSA	Фаза А линии RS-485 (принимаемые и передаваемые данные)
1	RSB	Фаза В линии RS-485 (принимаемые и передаваемые данные)
8	IND	Выход индикатора состояния.
4	SYN	Вывод синхронизации.
9	PWR	Плюсовой провод питания. К данному проводу подключается
		положительный вывод источника питания.
2	GND	Общий (минусовой) вывод питания. К данному проводу
		подключается минусовой (отрицательный) вывод источника
		питания.


Разводка соединителя (соединитель LTW, вилка 4 конт.)



Цвет	Сигнал	Описание
провода		
3	RSA	Фаза А линии RS-485 (принимаемые и передаваемые данные)
4	RSB	Фаза В линии RS-485 (принимаемые и передаваемые данные)
1	PWR	Плюсовой провод питания. К данному проводу подключается положительный вывод источника питания.
2	GND	Общий (минусовой) вывод питания. К данному проводу подключается минусовой (отрицательный) вывод источника питания.

Приложение Г (обязательное). Габаритные чертежи

Ниже приведен габаритный чертеж датчика.



Габаритный чертеж датчика

Приложение Д (обязательное). Протокол обмена и управление датчиком

Обмен между датчиком и BC используется для чтения текущих результатов измерений и управления работой датчика.

При обмене используется соединение "точка-точка", физический интерфейс RS-485 (полудуплекс) или RS-232 (дуплекс). В качестве ЛС используется экранированная витая пара (для RS-485) или две витых пары (для RS-232). При использовании RS-485 согласующий резистор 120 Ом установлен в датчике. Согласующий резистор 120 Ом со стороны ВС также должен использоваться. Со стороны ВС абонентом ЛС выступает последовательный порт компьютера, со стороны датчика – УУ.

Датчик имеет 4 режима работы и несколько форматов выдачи данных. Предусматриваются следующие режимы работы:

- Режим 1 одиночный (выдача данных по запросу)
- Режим 2 периодический с заданным периодом (частотой) выдачи
- Режим 3 периодический с максимальным для данной скорости обмена периодом (частотой) выдачи

В режиме 1-3 доступны все форматы выдачи данных.

Для переключения режимов работы и установки необходимого формата используются команды управления (КУ), выдаваемые в датчик.

После включения питания по умолчанию используется режим 2.

Для возможности переключения режимов первые 5 сек после включения выполняется прослушивание ЛС и ожидание поступления КУ от ВС. Если КУ не пришла, по истечении интервала ожидания автоматически включается режим 2. Если КУ пришла, возможен переход в заданным режим.

Если был установлен режим 2 или 3, то при последующем включении датчик ожидает 5 сек для получения КУ; если КУ не поступает, по истечении интервала ожидания датчик автоматически переходит к заданному режиму работы. Если был установлен режим 1, то при последующем включении датчик выдает символ «>» и ожидает приема КУ.

Датчик использует следующие параметры работы (настройки):

- режим выдачи данных (режим работы)
- период (частота) выдачи данных
- формат выдачи данных для каждого параметра

• скорость обмена

По умолчанию используются настройки, приведенные в п. 2.3. Все текущие настройки запоминаются в датчике и восстанавливаются при последующем включении питания.

При выдаче данных поддерживаются следующие форматы:

- Текстовый
- Двоичный

Описание форматов приведено ниже.

Период выдачи определяется текущими настройками.

КУ — набор определенных текстовых символов, посылаемых в датчик. При описании КУ используются следующие обозначения символов и их коды:

- 23h

<space> -20h

<;> -3Bh

<cr> - Dh

<lf> - Ah

Формат выдачи значения Тw для всех форматов, кроме формата E, фиксирован:

{sign}TT.TTT

где:

sign – символ «-» для отрицательных температур

ТТ.ТТТ – значение Тw в град.С

Например:

00.000 – 0 град.С

12.345 — 12.345 град.С

02.300 - 2.3 град.С

-01.450 — -1.45 град.С

Ниже, при описании форматов, поле выдаваемого значения Tw обозначается как {temperature}.

Описание текстовых форматов выдачи данных

Название	Выдаваемые	Упаковка выдаваемых данных	Примечание	

формата	параметры		
VALEPOR T	Vs	<pre><space>VVVVVVV<cr><lf>где: VVVVVVV — значение Vs в мм/с Например: 1234567 — 1234.567 м/с</lf></cr></space></pre>	Стандартный формат VALEPORT.
	Tw+Vs	<pre><space>{temperature}<space>VVVVVVV <cr><lf></lf></cr></space></space></pre>	
		где: VVVVVV – значение Vs в мм/с	
		Например: 1234567 — 1234.567 м/c	
VALEPOR	Vs	<space>VVVV.VV<cr><lf></lf></cr></space>	Формат
T_2		где: VVVV.VV – значение Vs в м/с	VALEPORT #2
		Например: 1234.56 – 1234.56 м/c	
	Tw+Vs	<pre><space>{temperature}<space>VVVV.VV< cr><lf></lf></space></space></pre>	-
		где: VVVV.VV – значение Vs в м/с	
		Например: 1234.56 – 1234.56 м/c	
VALEPOR	Vs	<space>VVVV.VVV<cr><lf></lf></cr></space>	Формат
T_3		где: VVVV.VVV – значение Vs в м/с	VALEPORT #3
		Например: 1234.567 — 1234.567 м/c	
	Tw+Vs	<pre><space>{temperature}<space>VVVV.VVV <cr><lf></lf></cr></space></space></pre>	
		где: VVVV.VVV – значение Vs в м/с	
		Например: 1234.567 — 1234.567 м/c	
Csv	Tw+Vs	TTT.TTTT,CC.CCCCC,SSSS.SSSS ,VVVVV.VVV <cr><lf></lf></cr>	Формат CSV (SBE CT FORMAT)
		где:	FORMAT)
		ТТТ.ТТТТ – значение Tw	
		СС.ССССС – значение проводимости	
		SSS.SSSS — значение солености	
		VVVVV.VVV — значение Vs в м/с	
		Значения, которые не могут быть	

		расчитаны, передаются нулевыми значениями.	
AML_SVT	Tw+Vs	<pre><space>{temperature}<space><space>123 4.567<space><space><cr><lf> где: 1234.567 — значение Vs в м/с</lf></cr></space></space></space></space></space></pre>	Формат AML SVT
MVP	Tw+Vs	<pre><space>pppp.p<space><space>ssss.ss<spa ce=""><space>tt.ttt<space><cr><lf> где: pppp.p denotes pressure/depth ssss.ss denotes speed of sound tt.ttt denotes temperature Значения, которые не могут быть pacчитаны, передаются нулевыми значениями.</lf></cr></space></space></spa></space></space></space></pre>	Формат МVР
E	{Tmr}+{Tw}+ {Vs}	<pre><space>{tttttttttt}<space>{temperature}<s pace="">{velocity}<cr><lf> где: tttttttttt — значение Tmr в мс (10 символов) temperature - значение Tw в град.С в заданном формате velocity - значение Vs в заданном формате</lf></cr></s></space></space></pre>	Формат фирмы Экран. Форматы полей Ттг, Тw и Sv задаются отдельными КУ.

В качестве времени выдается текущее значение таймера в мс.

В качестве температуры воды выдается текущее Tw в град.С.

Форматы выдачи полей Tmr, Tw и Vs для формата Экран задаются с помощью отдельных КУ.

Для изменения настроек, получения информации о текущих настройках и других параметрах используются КУ, описанные ниже.

Описание используемых КУ

Действие	Формат и описание КУ	Примечание
----------	----------------------	------------

Установка режима	S <cr></cr>	
работы 1	Однократная выдача данных по запросу.	
Установка режима работы 2	М{параметр}<сг> где {параметр} -частота выдачи данных (период в сек) Гц =1 - (1 с) 1 Гц =2 - (0.5 с) 2 Гц =4 - (0.25 с) 4 Гц =8 - (0.125 с) 8 Гц =10 - (0.1 с) 10 Гц =16 - (1/16 с) 16 Гц =32 - (1/32 с) 32 Гц =60 - (1/60 с) 60 Гц =64 - (1/64 с) 64 Гц Например: М1<сг> — периодическая выдача с частотой 1 Гц М64<сг> — периодическая выдача с частотой 64 Гц	Периодическая выдача данных с заданным периодом
Установка режима работы 3	-	
Установка формата выдачи данных	#082;{параметр}<сr> где {параметр} — формат выдачи: off — формат Valeport 2 — формат Valeport_2 3 — формат Valeport_3 csv - формат csv AML_SVT - формат AML_SVT MVP - формат MVP E — формат Экран Например: #082;off <cr> — установка формата Valeport_3</cr>	
Установка формата выдачи данных поля Vs КУ: #11;{параметр} < cr > где {параметр} – Формат выдачи Vs, количество		для формата Е

	символов после разделителя		
	=0 – без символов после разделителя		
	(например 1234 — 1234 м/с)		
	=1 – один символ после разделителя (например		
	1234.5 — 1234.5 m/c)		
	=2 – два символа после разделителя (например		
	1234.56 - 1234.56 m/c)		
	=3 – три символа после разделителя (например		
	1234.567 - 1234.567 м/с)		
	=4 - четыре символа после разделителя (например 1234.5678 - 1234.5678 м/с)		
	=9 — отключение выдачи значения Vs		
	Например:		
	#11;0 – выдача Vs без символов разделителя		
	#11;9 – отключение выдачи Vs		
Установка формата	#12;{параметр}<сг>	для формата Е	
выдачи параметра			
Tw	=0 – (ТТТ) Например: 023 - 23.4°C		
	=1 – (ТТТТ) Например: 023.4 - 23.4°C		
	=2 — (TTT.TT) Например: 023.45 -23.45°C =3 — (TTT.TTT) Например: 023.456 -23.456°C		
	=4 – (ТТТ.ТТТ) Например: 023.4567 -23.4567°C		
	=9 – Отключение выдачи значения Tw		
	Например:		
	#12;0<сг> - формат ТТТ		
	#12;3 <cr> - формат ТТТ.ТТТ</cr>		
	#12;9 <cr> - значение Тw не выдается</cr>		
Установка формата	#13;{параметр}<сг>	для формата Е	
выдачи параметра Tmr	где {параметр} – Формат выдачи времени		
	=0 – включение выдачи времени в мс (10		
	символов)		
	=9 – Отключение выдачи времени		
Установка скорости	#059;{параметр} <cr></cr>	После	
	·		

обмена данными		прохождения
	где {параметр} –частота обмена в бод (до 6	корректной
	символов). Возможные значение параметра	команды в порт
	приведены ниже:	выдается
		сообщение вида:
	=1200	BAUD RATE SET
	=2400	ТО: {параметр}
	=4800 =9600	TO. (Hapamerp)
	=19200	Рекомендуется
	=38400	использовать
	=57600	стандартные
	=115200	скорости для
	=230400	обмена
	Например:	
	#059;1200 <cr> – установка скорости 1200 бод</cr>	
	#059;19200 <cr> – установка скорости 19200 бод</cr>	
	#059;115200 <cr> – установка скорости 115200 бод</cr>	
	#001;nn	
	Sets RS485 address (01 to 99)	
	#005;ON or OFF	
	Turns Address mode ON or OFF	
	#006	
	Returns ON or OFF for address mode	
	#092 <enter></enter>	
	Reads startup mode	
	#091;ON <enter></enter>	
	Readings at last rate at startup	
	#091;OFF <enter></enter>	
	No readings at startup	
Выдача эхо	Each command character is immediately echoed back	

	<enter> is echoed back as <cr><lf></lf></cr></enter>	
Установка символа разделителя данных для текстового формата	#026; {xxxx} Sets data separator for Valeport mode. Default is <space>, separator may be up to 4 characters.</space>	
Информация о версии встроенного ПО датчика	#032 <cr></cr>	
Информация о заводском номере датчика	#034 <cr></cr>	
Информация о дате последней калибровки	#138 <cr></cr>	
Останов работы	The unit can be stopped at any time by sending the "#" character. The unit returns a ">", and waits for a further command.	

Приложение Е (обязательное). Перечень сокращений

ВС Ведущая система

МА Модуль антенный

ЗИ Зондирующий импульс

ИП Источник питания

КУ Команда управления

ЛС Линия связи

ОС Операционная система

ОД Оптический диск

ПО Программное обеспечение

РО Руководство оператора

РЭ Руководство по эксплуатации

СИ Импульсы синхронизации

ТК Технологическая карта

УМ Усилитель мощности

ЭВМ Электронная вычислительная машина

RS-232 Интерфейс RS-232

RS-485 Интерфейс RS-485

ST Программа SASTool

Vs Скорость звука в воде

Тw Температура воды

USB Интерфейс USB

Приложение Ж (рекомендуемое). Зависимость частоты выдачи данных от установленной скорости обмена и используемого протокола

Скорость обмена, бод	Максимальная частота выдачи данных, Гц, в зависимости от протокола			
	Valeport	Valeport_2		
1200				
2400				
4800				
9600				
19200				
38400				
57600				
115200				
230400				

Приложение 3 (рекомендуемое). Аксессуары и дополнительное оборудование

Ниже приведен список аксессуаров, дополнительного оборудования и 3ИП, которое может быть использовано совместно с комплектом. По всем вопросам использования и приобретения данных изделий обращайтесь к Изготовителю.

Переходник USB-RS232/RS485. Кейс PKG006. Транспортировка и хранение Подключение линии RS-232 или RS-485 комплекта. Входит в состав комплекта. к компьютеру, не имеющему порта RS-232 (RS-485).

Лист регистрации изменений

этист регистрации изменении								
	Номер	Номер страницы				Входящий номер		
Изм	пописио	заменен-	новой	анну- лиро- ванной	Номер документ а	номер сопроводи -тельного документа и дата	Подпи сь	Дата